

Koldkærgård 16/3 2015

Christina Edstrand

Helle Birk Domino

ARBEJDSMILJØ, LANDBRUGET

DAGSORDEN

- AT besøger landbruget i 2015 (reaktioner)
- Ulykker statistik
- Arbejde i højden
 - Jeres input
- Arbejde med gylle
 - Jeres input
- Arbejdsmiljøprisen
 - Kandidater/sponsorer

SÆRLIG INDSATS MOD NEDSLIDNING


- Nedslidningstruede brancher – herunder landbrug
- Dialog og vejledning, mindre kontrol
- 2015 landbrug (595 besøg landbrug og skovbrug)
- 2 besøg
 - Vejledning om ergonomi og psykisk arbejdsmiljø
 - Dialog og kontrol
 - Kontrol/rundering
 - Forebyggelsespakker




De almindelige årsager til arbejdstilsynets reaktioner i forbindelse med tilsyn i landbruget


Arbejdstilsynets reaktioner overfor landbrug fra 2012 til 2014

Kilde: materiale fra arbejdstilsynet





108 dødsulykker 2001-2015 (9/3)



■ maskiner (væltede traktorer, minilæsser, rendegraver, teleskoplæssere, klemt mellem traktor og vogn)

■ Arbejde i højden (fald fra tag, halmloft, stige)

■ Halmballer (bigballe, minibigballe)

■ Dyr (kvæg)

■ Gas (gyllegas)

■ Korn silo

■ Andet (væltet stativ, jord skredet, brand, byggeri)

■ ukendt (oplyst af AT, uden årsag)

ARBEJDE I HØJDEN

Jeres input

- Tagarbejde
- Plansiloarbejde



ARBEJDE PÅ TAG



ARBEJDET PÅ TAG OMFATTER BLA.

- Reparation
- Rengøring
- Vedligehold
- Eftersyn
- Snerydning



EKSISTERENDE METODER FOR FOREBYGGELSE FOR FALD FRA TAG

- Stillads
- Lift
- Mandskabskurv
- Rækværk
- Faldsikringsudstyr, anvendes max 4 timer pr. opgave



EKSISTERENDE FOREBYGGELSE FOR FALD GENNEM TAG

- Tagstier
- Gangbroer
- Sikkerhedsnet
- Afdækning
- Faldsikringsudstyr, max 4 timer pr. opgave



ANDRE LØSNINGER?

- Gangbro under tag?
- Gangbro ovenpå tag?
- Nybyggeri/forbedring af eksisterende bygninger



PLANSILOER

- Arbejde i højden (> 2 meter
2 meter fra kant
eller
andre sikkerhedsforanstaltninger
- Manden, der går og arbejder
- Mander, der kører og arbejder





RC BETONVARER




VB-BETON







STILLADS DER HINDRER FALD, BEMÆRK KØREKANT LANGS SIDERNE




RÆKVÆRK (SØGELÆNDER)


- Lundsby produceret søgelænder



JORD VOLD LANGS SIDERNE



KØREVÆRN – KAN LØSES MED KØREKANT PÅ 30 TIL 40 CM



MOBILT GITTER, LEM MASKINVÆRKSTED



Sikkerhedsgitteret

- Sikrer dig selv og dine medarbejder imod arbejdsulykker, når I arbejder på ensilagestakke, halmstakke eller andre højder.
- Sparer tid når der skal indfanges, flyttes eller drives kreaturer.
- Forebygger nedslidning af led og ryg ved at benytte dækspyd på sikkerhedsgitteret under af- og tildækning.
- Løfter og flytter kalvehytter o. lign med dækspyd på sikkerhedsgitteret



BIGBALLER LANGS SIDEN

- Denne løsning er kun forebyggende for personer, ikke maskiner



BÅDSHAGE, BEVIRKER MAN KAN OPFYLDE AT HOLDE EN AFSTAND PÅ 2 METER FRA KANTEN







INSTRUKTION

- Gående arbejde
- Kørende arbejde
- Op og ned af silo
- APV
- Tavlemøde lige op til ensilering



SIKKERHED VED ARBEJDE MED GYLLE

JERES INPUT – 4 SPØRGSMÅL

1. Tværkanal – kan vi projektere anderledes
2. Oprensning i kanaler
3. Servicing af pumper – kan vi projektere anderledes
4. Afskærmning af omrørerbrønd


TVÆRKANAL

- Ophobet gylle ved aflevering til tværkanalen giver problemer



OPRENSNING I KANALER I KVÆGSTALDE

- Ophobning af gylle i kanaler i hjørner
- Kræves at der skal "makkes" med gyllen med rør eller højtryksspules



PUMPEBRØNDE

- Servicing af pumpe



OMRØREBRØND



KANDIDATER SØGES – INDSTIL TIL CAE@SEGES.DK

