

ARBEJDSMILJØ



Af
arbejdsmiljøkonsulent
Christina Edstrand
M: +45 4055 9747
E: cae@seges.dk

PAS PÅ NÅR DU KLATRER OP

På fjerkræbrug er der en del arbejdsopgaver, der kræver, at ansatte skal arbejde i højden. Det kan eksempelvis være arbejde på tag, ved rengøring af skorstene eller reparationer på taget.

Arbejde på tage udgør en stor risiko for arbejdsulykker. Derfor er det vigtigt at lave en risikovurdering for den opgave, man står overfor. Arbejde på tage omfatter bl.a. reparation, rengøring, vedligehold og eftersyn samt snerydning om vinteren.

Tagets alder og tilstand bør tages i betragtning. Vind og vejr kan have ødelagt tagets bæreevne, områder på taget kan være skrøbelige bl.a. ved ovenlysvinduer og tagplader, hvor solen skinner mange timer dagligt. Det er ikke altid disse steder er synlige.

Der stilles i arbejdsmiljølovgivningen krav om sikkerhedsforanstaltninger, ved arbejde fra 0,5 meter over terræn, men der er særligt fokus ved arbejde 2 meter over terræn. Sikkerhedsforanstaltninger kan eksempelvis være rækværk, stillads, faldsele og anvendelse af lift eller mandskabskurv.

Fald fra tagflade; der skal sættes rækværk op, der har den fornødne styrke, så de kan

standse fald af personer. Fx er der risiko for at falde ned fra tagudhæng, gavle og kanter.


Fald gennem tag; der skal sikres mod nedstyrtning gennem huller og ovenlys i tagfladen. Det kan gøres ved at afdække området eller anvende tagstier, gangbroer og sikkerhedsnet. Gå kun op på taget hvis det er sikkert at gå på. Overvej om arbejdet, eller noget af arbejdet kan udføres nedefra, eksempelvis fra en lift eller gangbro.

Gode råd:

- Fortæl mindst én anden person på bedriften, at du arbejder i højden. Aftal at være i jævnlig kontakt
- Instruér uerfarne medarbejdere i hvilke sikkerhedsforanstaltninger de skal tage, når de arbejder i højden
- Få evt. en professionel til at vurdere tagets tilstand, tag ikke chancer
- Nødvendigt sikkerhedsudstyr anvendes uanset hvor kort tid du færdes på taget
- Der skal være en god sikker adgangsvej op til taget



Eksempler på krav til sikkerhedsforanstaltninger opdelt efter taghældninger findes her: http://www.barjordtilbord.dk/Files/Billeder/BARjobo/Faktaark%202015/Krav_taghaeldninger_a3_070915.pdf



Faldulykke fra tag

Under besigtigelse af porøse tagplader kommer en medarbejder slemt til skade. Som refleks for at afværge et fald træder han på en af de tagplader, han lige har skruet løs. Han glider 2,7 meter ned af taget og lander på højre ben. Han knuser hælen, får brud på lårbenet 3 steder og brud på hoften.

Hælen er så slemt knust, at den ikke kan sættes sammen. Stål og skruer i lår og hofte skal sidde der for altid. På grund af skaden vil han have smerter og gangbesvær med halvhed resten af livet.

Han skal gå med specialsko og tage smertestillende medicin resten af livet. Hvis han var landet på ryggen eller med hovedet først, kunne han være død eller have brækket ryggen og være blevet lam.

Hvis der havde været monteret en skærm ved tagkanten, kunne ulykken være undgået.

Se pjecen "Sikkert arbejde i højden" her: http://www.barjordtilbord.dk/Files/Billeder/BARjobo/JAU%20-%20Branchevejledninger/2015/Sikkerhed_Arbejde_hoejden_Vejledning_130815.pdf